

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年09月	TKG-XZU700M	廃芥車	XZU700-0007813
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
166,206km	150PS/110KW	M/T 6速	バキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	シートカバー付き、カバー破れ有り
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	HID
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○	
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	○	スチール70L
ギア鳴き	○		上物仕様			デフ		
ギア抜け	○		点検項目	結果	状態	異音	○	
クラッチ	○		床材質	/	鉄板	オイル漏れ	○	
異音	○		点検項目			デフロック	/	
オイル漏れ	○		点検項目			外装状態		
リターダ	/		点検項目			キャブコーション		
PTO	/		点検項目			フレーム番号		

特記事項 エンジンキー3本(メイン2スペア1)、天張り汚れ、シガライター破損
バッテリーサイズ: 80D26Lx2

記録簿 無()

タイヤ残量		タイヤサイズ			
		単位:mm			
9	9	215/85R16	—	215/85R16	—
—	—	—	—	—	—
6	7	215/85R16	215/85R16	215/85R16	215/85R16
—	—	—	—	—	—
スペア	1	スペア	215/85R16	—	—
素材: スチール 備考:					



上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式

塵芥車(巻き込み式) 新明和工業 GR063-1634S2 平成29年06月
「H806457265」

【備考】荷箱型式: R061-16302、容積: 6.1立米、積載荷重心位置: 荷箱前端より1.325m、回転式、ダンプ排出、汚水タンク、左側バスケット、作業灯2ヶ、後面作業中表示灯

【備考】
【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】 【ボデー内】

外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 剥れ 庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ