

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年01月	QPG-FU64VZ	アルミウイング	FU64VZ-521304
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
567,946km	380PS／279KW	M/T 7速	エア－	長：9,605 mm 幅：2,405 mm 高：2,430 mm 門高：2,350 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです


エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材、ジョロダ－レー			
ギア抜け	◎				ル			
クラッチ	◎							
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	◎	
PTO	／							

特記事項	エア漏れ キャブ内 傷・汚れ・シフトノブ変形有り タイヤ灯不灯 マ－カーランプ不灯部あり メインキー2本 キーレスリモコン1個 ボディキー2本※キーシリンダー固着
記録簿	有（H29/5～R7/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			295/80R22.5	295/80R22.5		
－	－			－	－		
3	3	3	3	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
2	2	2	2	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
スベア				0	－		
				スベア	295/80R22.5	－	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「16W12150」	平成28年12月
【備考】 煽り4方開 セイコーラック2対 回転式中柱 ラッシンググレール2段 鳥居型引出しフック9対 LED庫内灯4個※内、レンズ割れ1個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
		小	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	