

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年04月	TKG-FEB80	平ボディ	FEB80-530510
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(超ロング)
186,134km	175PS／129KW	A/T デュオニック 6速	バキューム	長：5,000 mm 幅：1,980 mm 高：370 mm 門高： mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ╲: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	ハロゲン
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	右アームがた
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	左右カバー擦れ、左ミラー・キヤップ欠損
燃料漏れ	○		坂道発進装置					
排気	○		異常ランプ	○				
マフラー	○		オーディオ	○				
ターボ	○		バックカメラ	/				
冷却水吹返	○		電格ミラー	○				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション								
点検項目	結果	状態	上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○					リーフサス	○	
ギア抜け	○					エアサス	/	
クラッチ	/					パワステ	○	
異音	○					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	○					燃料タンク	○	スチール 100L
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項 エンジンキー1本、ドアロックリモコン、Fガラスくすみ(外装、飛び石欄に写真添付)

記録簿 有 (H26/11~H28/11、H30/4~R2/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
8	8	—	—	—	—	—	—
9	9	10	9	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	10	—	—	スペア	215/70R17.5	—	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	2G6N 56R 「0413」	平成26年
【備考】コーション塗り潰し、セイコーラック、ロープフック左右11対前2後ろ3ヶ、鳥居作業灯2ヶ、鳥居及び床鉄板張り、荷台キズ汚れ、床木板破れ(床材質蘭に写真添付)、左側工具箱2ヶ			
【備考】			
【備考】			



【外裝】

【ボディー内】

外 装 キ ズ	外 装 へこ み	う き	曲 がり	サ ビ	補 修 跡	割 れ	庫 内 キ ズ	庫 内 へこ み	庫 内 穴 あき	床 汚 れ
------------------	-------------------	--------	---------	--------	-------------	--------	------------------	-------------------	-------------------	-------------