

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和7年10月	2KG-FV80VYP	クレーン付平	FV80VY-505031
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
261km	476PS／350KW	A/T シフトパイロット 1 2 速	エアー	長：6,340 mm 幅：2,470 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板 編板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	◎							

特記事項	フルトレーラー仕様、スマートキー2個、ドアキー2本、オートクルーズ
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				275/80R22.5	275/80R22.5		
9	9			—	—		
—	—			275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
9	9	9	9	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
9	9	9	9				
スペア	—	—		スペア	—	—	
素材：スチール				備考：スペアキャリア欠			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	喜多村製作所	「T54126」	令和7年09月
【備考】 ロープフック左右11対前11後ろ3ヶ、強化フック左右3対後ろ1ヶ、スタンション穴14ヶ、スタンションポール14本、右側樹脂工具箱			
林業クレーン	LOGLIFT	105Z 87 「BF105Z000901」	令和7年
【備考】 林業用、折り曲げ式クレーン、リヤアウトリガー、トップシート、作業灯2ヶ			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	