

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和7年10月	2KG-FV80VYP	クレーン付平	FV80VY-505036
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
255km	476PS／350KW	A/T シフトパイロット 12速	エアー	長：6,340 mm 幅：2,470 mm 高： mm 門高： mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ╲:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

△:要修理 / :装備無し

※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	LED
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○	
水混入	○		P/W（運転席）	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W（助手席）	○		ミラー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○	
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○	
ミッション			ETC	○	2.0	ハンドル	○	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	○	アナログ	燃料タンク	○	スチール 300L
ギア鳴き	○		上物仕様			デフ		
ギア抜け	○		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	鉄板 縞板	異音	○	
異音	○					オイル漏れ	○	
オイル漏れ	○					デフロック	○	
リターダ	/							
PTO	○							

**特記事項** フルトレーラー仕様、スマートキー2個、ドアキー2本、オートクルーズ

記録簿 無 ( )

タイヤ残量		タイヤサイズ			
		単位: mm		275/80R22.5	275/80R22.5
9	9	—	—	—	—
9	9	9	9	275/80R22.5	275/80R22.5
9	9	9	9	275/80R22.5	275/80R22.5
9	9	9	9	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		スペア		—	—
素材: スチール 備考: スペアキャリア欠					





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	喜多村製作所	「T54127」	令和7年09月
【備考】ロープフック左右11対前11後ろ3ヶ、強化フック左右3対後ろ1ヶ、スタンション穴14、スタンション穴14ヶ、スタンションポール14本、右側樹脂工具箱			

林業クレーン LOGLIFT 105Z 87  
「BF105Z000909」 令和7年

【備考】林業用、折り曲げ式クレーン、リヤアウトリガ、トップシート、作業灯2ヶ

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



## 【外装】

【ボディ内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------