

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和7年10月	2RG-FEB50	冷凍バン	FEB50-612188
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
454km	150PS／110KW	M/T 5速	バキューム	長：4,350 mm 幅：1,990 mm 高：2,010 mm 門高：1,990 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	スチール 100L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 縞板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	スマートキー2個、ドアキー2本、ボデーキー4本
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	8		205/85R16	205/85R16		
	—	—		—	—		
8	8	8	8	205/85R16	205/85R16	205/85R16	
—	—	—	—	—	—	—	
スペア	8	—		スペア	205/85R16	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「H253066」	令和7年10月
【備考】左側スライド式サイドドア、ラッシングレール2段、LED庫内灯2ケ、エアリブ、水抜き穴前後4箇所、R観音90度ストッパー			
直結/スタンバイ	東プレ	XV32LSC-P 「H253066」	令和7年10月
【備考】-30℃設定、1時間運転0℃→-23.0℃確認(外気温5度)、エンジンコンプレッサー動作時間:2時間、スタンバイコンプレッサー動作時間:0時間、スタンバイコード付き			
格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1001N-B3MRA2 「25T088814N」	令和7年08月
【備考】最大昇降荷重1000kg、全長1240mm、全幅1930mm、有効幅1810mm、キャスターストッパー迄980mm、庫内リモコン、ラジコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	