

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
151,024km	380PS／279KW	A/T スムーサー 12速	エアー	長:9,680 mm 幅:2,400 mm 高:2,655 mm 門高:2,575 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ╲: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	L E D
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウインカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○	
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	エアサス	○	リヤエアサス
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○	
ミッション			ETC	○	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	○	アナログ 120W-RS	燃料タンク	○	スチール 300L 300L
ギア鳴き	○		上物仕様			デフ		
ギア抜け	○		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	木材	異音	○	
異音	○					オイル漏れ	○	
オイル漏れ	○					デフロック	○	
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項 キャブ内傷・汚れ有り 運転席シートベルト戻り不良
スマートキー1個 ドアキー1本 燃料タンクキー2本 AdBlueタンクキー1本 ボディキー1本

記録簿 無 ()



タイヤ残量				タイヤサイズ			
				単位:mm			
1	4				245/70R19.5		245/70R19.5
2	4				245/70R19.5		245/70R19.5
6	6	2	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	3	7	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				スペア		245/70R19.5	—
素材:スチール 備考:							

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKV (D-LWCKVG0T-009850B) 「W9KK655」	令和7年
【備考】 煙り4方開 セイコーラック1対 回転式中柱 ラッシングレール2段 ラッシングバー2本 鳥居型引出しフック9対 LED庫内灯4個 右後煙り補修跡			

For more information about the study, please contact Dr. John Smith at (555) 123-4567 or via email at john.smith@researchinstitute.org.

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボディー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------