

| 車 両 情 報 | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|------|---------------|-------------|--|--|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | | | |
| いすゞ | 令和6年06月 | 2PG-FTR90V4 | 冷凍バン | FTR90-7018324 | | | |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 | | | |
| 49,681km | 240PS／177KW | M/T 6速 | エア－ | 長：6,510 mm | 幅：2,260 mm | | |
| | | | | 高：2,110 mm | 門高：2,050 mm | | |

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |

電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|----------|----|-----------------|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W（運転席） | ◎ | |
| P/W（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ○ | 『フロントレ－ダー故障』の表示 |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ | カラー |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ／ | |
| タコグラフ | ◎ | デジタル |

キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|--------|----|-------|
| シート | ◎ | |
| ヘッドライト | ◎ | L E D |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ | |

走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|-------|----|-----------|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ◎ | リヤエアサス |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | ◎ | |
| 燃料タンク | ◎ | スチール 200L |

上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|------|----|-----------------|
| 床材質 | ／ | アルミ、ジョロダーレ－ル 隔板 |

デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ／ | |

| | |
|------|---|
| 特記事項 | エンジンキー1本、ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、アドブルーキー2本、ボデーキー2本、オートクルーズ、コンソール欠品穴 |
| 記録簿 | 有（R7/6） |

タイヤ残量

| 単位：mm | | | |
|-------|----|----|----|
| 12 | 12 | | |
| － | － | | |
| 12 | 12 | 12 | 11 |
| － | － | － | － |
| スペア | 14 | － | |

タイヤサイズ

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | |
| | － | － | |
| 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |
| － | － | － | － |
| | スペア | 265/70R19.5 | － |
| 素材：アルミ | 備考： | | |

上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|------|---------|------------------------|---------|
| 冷凍バン | 矢野特殊自動車 | TPA10358 「B240352J」 | 令和6年06月 |

【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3列、エアリブ、パレティナガイド、ジョロダーレール4列、水抜き穴前後4箇所、断熱材厚みリヤ75mmサイド75mm、庫内キズ汚れ有り、右側樹脂工具箱

直結

デンソー

CG215W
「P28LN-P4-22S」

令和6年06月

【備考】-32℃設定、1時間運転6℃→-21.5℃確認(外気温7度)、累積稼動時間:1833時間

格納ゲート

新明和工業





RAK10-6495D
「S2405009980」

令和6年05月

【備考】最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2340mm、有効幅2210m、キャスターストップー迄1390mm、ラジコン

外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|----------|--------|---------|-----|
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |



【外装】

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】