

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	令和3年12月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-125971		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
217,899km	210PS／154KW	M/T 6速	エア－	長：6,180 mm	幅：2,310 mm	高：2,060 mm
				門高：2,020 mm		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、擦れ
ヘッドライト	◎	L E D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カパー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス 荷箱内コントローラ有り
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、ジョロダーレ ル、キーストン

特記事項 エンジンキー1本(スペア1)、ボデーキー1本
記録簿 有（R6/3、R7/3）

タイヤ残量

単位：mm			
5	6		
—	—		
6	7	5	4
—	—	—	—
スペア	3	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
	スペア	225/80R17.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	トランテックス	「V028H13-01」	令和3年

【備考】ラッシングレール2段、パレティナガイド、エアリブ、庫内灯3ケ、左側片開き式サイドドア、水抜き穴前後4ヶ所、キーストン、ジョロダーレール4列(埋め材付き)、断熱厚みリヤ75mmサイド50mm、R観音90度ストッパー、庫内ギズ汚れ有り、サイドドア内側穴空き、右側ステンレス工具箱

直結	菱重	TDJS50A-L2 「145700793BL」	令和3年
----	----	-----------------------------	------





【備考】-30℃設定、1時間運転9.8℃→-10.6℃確認(外気温9度)、積算運転時間:2442時間

格納ゲート/ラジコン	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2107007639」	令和3年07月
------------	---------	-------------------------------	---------

【備考】最大昇降質量:1000kg、全長1550mm、全幅2240mm、有効幅2110mm、キャストーストッパー迄1400mm、庫内リモコン、ラジコン

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】