

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和1年06月	TPG-FBA3Y	Fゲート/Lゲート	FBA3Y-560012
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
84,932km	150PS／110KW	M/T 5速	バキューム	長：2,860 mm 幅：1,590 mm 高：320 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	風が弱い
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ伸縮不良
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ ビニールカバー付き、 カバー破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン、右割れ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	○	スチール 70L、R側タンクバンド 切れ、前側タンクバン ド曲がり

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

特記事項	エンジンキー1本(メイン1)、室内汚れ、キャブブルーフ傷凹み有り、 バッテリーサイズ:115D31Lx1
記録簿	有 ()

タイヤ残量

単位：mm			
7	6		
—	—		
4	3	4	3
—	—	—	—
スベア	2	—	

タイヤサイズ

	205/70R16	205/70R16	
	—	—	
205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—
	スベア	205/70R16	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DRF2-0110S 「S00598695Z」	令和1年05月





【備考】 Lゲート、3方開、コボレーン、ローブフック左右4対、左側スコップ掛け、作業灯2ケ(スイッチ破損及び器具内部腐食の為不灯)、前壁格子曲がり、荷台キズ汚れ

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】