

車 両 情 報							
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
日野	平成30年03月	2DG-FS1EJA	ダンプ	FS1EJ-100100			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸			
555,378km	410PS／302KW	M/T 7速	エアー	長：6,480	mm	幅：2,330	mm
				高：430	mm	門高：880	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風が弱い	シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ヒーター付き、左カバ ー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	／	鉄板			
クラッチ	◎		デフ			点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎		タイヤ残量			オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	◎	
PTO	◎		タイヤサイズ			【外装】		

特記事項	自重計適合証（期限切れ）、エンジンキー1本(メイン1)ドアキー1本、ドアロックリモコン1ヶ、オートクルーズ、Rバンパー車検適合未確認、LEDバックランプセグメント切れ有り
記録簿	有（H31/3～R7/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
15		15		275/80R22.5		275/80R22.5	
—		—		—		—	
16	16	7	11	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
14	16	12	15	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア				スペア		—	
—				—		—	
—				—		—	
素材：スチール				備考：スペアタイヤ欠			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR12-02SC 「F901466990Z」	平成30年01月
【備考】 自重計、電動コボレーン、前立て作業灯2ヶ、前立て右側スコップ掛け、右側及び後ろ工具箱、荷台キズ汚れ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	