

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年11月	TKG-XZU710M	冷凍バン	XZU710-0022986
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
214,510km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,330 mm 幅：2,030 mm 高：1,860 mm 門高：1,850 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ╲: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

△:要修理 / :装備無し

※ 有

多くまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	H I D
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○	
水混入	○		P/W（運転席）	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W（助手席）	○		ミラー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○	
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目			タコグラフ	/		燃料タンク	○	スチール 100L
上物仕様								
点検項目			点検項目	結果	状態	デフ		
床材質			/	アルミ 型キーストン		点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○					異音	○	
ギア抜け	○					オイル漏れ	○	
クラッチ	○					デフロック	/	
異音	○							
オイル漏れ	○							
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。左ドアパネル凹み。右ドア外し跡有り。エンジンキー2本(メインキー2本)。ボディキー2本。

記録簿 有 (H30/2~R7/8)

タイヤ残量		タイヤサイズ			
		単位:mm		205/85R16	205/85R16
7	5	—	—	—	—
3	2	7	7	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	205/85R16
スペア		10	—	スペア	205/85R16
素材:スチール 備考:スペアー以外スタッドレス					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	トランテックス	「V227B27」	平成29年
【備考】断熱リヤ75mm、サイド50mm。ラッピングレール2段。庫内灯3ヶ。90度ストッパー(右欠品)。前方水抜き穴2ヶ。リヤ保冷カーテン。左スライド式サイド扉(修復有り)。			

直結/フランバイ無し 署名 TD IS40A L2 平成29年

直結/スタンバイ無し	菱重	TDJ340A-L2	平成29年
【備考】外気温+5°C。-30°C設定 +4.3°C → -15.3°C 確認(1h)。稼働時間2938h。			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6484N 「S80808022」	平成29年
【備考】PG寸法：全長1165mm 全幅1975mm 有効長960mm 有効幅1800mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き(使用不可)。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

