

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成27年08月	QKG-CD5ZL	シャーシ	CD5ZL-30143	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
259,022km	380PS／279KW	M/T 7速	エアー	長： mm	幅： mm
				高： mm	門高： mm






◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	破れ、へたり、汚れ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	H I D
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウインカー	○	
水混入	○		P/W（運転席）	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W（助手席）	○	操作スイッチ動き固い	ミラー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○	
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	エアサス	○	
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○	
ミッション			ETC	○	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	○	アナログ	燃料タンク	○	スチール 200L 200L
ギア鳴き	○		上物仕様			デフ		
ギア抜け	○		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	○		床材質	/		異音	○	
異音	○					オイル漏れ	○	
オイル漏れ	○					デフロック	/	
リターダ	○	永久磁石式						
PTO	/							

特記事項 エンジンメインキー1本

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
				295/80R22.5		295/80R22.5	
単位 : mm							
4	4	—	—	—	—	—	—
2	4	3	2	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
5	2	2	3	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
<hr/>				スペア		295/80R22.5	11R22.5 14PR
スペア	7	9					
素材: スチール 備考:							

上物仕様										
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式							
【備考】										
【備考】										
【備考】										
外装状態										
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石							
有	確認済	小	飛石有(リペア可)							
										
										
【外装】										
【ボデー内】										
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ