

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年06月	QKG-FV60VX	ダンプ	FV60VX-510796
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
459,349km	420PS/309KW	M/T 7速	エアー	長: 5,100 mm 幅: 2,200 mm 高: 480 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ∕: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャabin		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	○		スター	○		ヘッドライト	○	H I D
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウインカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	ヒーター及びワイパー付き、左右カバー外し穴
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○				
排気	○							
マフラー	○							
ターボ	○							
冷却水吹返	○							
ミッション			走行関係			外装関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○		リーフサス	○		外装キズ	外装キズ	外装キズ
ギア抜け	○		エアサス	／		外装キズ	外装キズ	外装キズ
クラッチ	○		パワステ	○		外装キズ	外装キズ	外装キズ
異音	○		ハンドル	○	擦れ	外装キズ	外装キズ	外装キズ
オイル漏れ	○		燃料タンク	○	アルミ 300L	外装キズ	外装キズ	外装キズ
リターダ	○							
PTO	○							



特記事項 エンジンキー2本、アドブルーキー2本、ドアロックリモコン(不動、2032)、Fガラスくすみ(外装、飛び石欄に写真添付)  
記録簿 有 (R7/7)

タイヤ残量		タイヤサイズ			
単位:mm		11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
10	2	—	—	—	—
—	—	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
4	3	3	3	3	3
9	10	10	10	10	10
スペア		—	—	—	—

素材: アルミ 備考: スペアキャリア欠

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DRS11-02SC 「A6047846Z」	平成27年06月
【備考】自重計、電動コボレーン、電動可動式リヤバンパー、ロープフック左右9対、前立てシート載せ及び右側スコップ掛け、前立て作業灯2ヶ、荷台キズ汚れ、右側ステンレス工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ