

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年02月	PDG-FK61F	アルミウイング	FK61F-540907
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
301,456km	240PS／177KW	M/T 6速	エア－	長：6,210 mm 幅：2,405 mm 高：2,390 mm 門高：2,295 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース、シリンダヘッド、パワステオイルポンプ 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	／							
PTO	／							
ミッション			デフ			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項	キャブ内 傷・汚れ・右ドア灰皿欠品 有り メインキー1本
記録簿	有（H25/2～H30/3、R3/3～R7/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	3	3	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	225/80R17.5	—	
				素材：スチール	備考：		



上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「10W-12010」	平成22年12月

【備考】 煽り2方開 セイコーラック1対 鳥居型引出しフック5対 庫内灯3個※全不灯、レンズ欠品1個

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	