

車 両 情 報							
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
日野	平成28年12月	SDG-FC9JCAP	Fゲート/Lゲート	FC9JCA-25931			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸			
70,485km	190PS／140KW	A/T	エア－	長：3,130	mm	幅：2,010	mm
				高：350	mm	門高：	mm

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ欠品、右スピーカー音出ない
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項    キャブ内・キズ・汚れ。キャブルーフ凹。フレーム後部凹み。  
エンジンキー1本（スペア）。  
記録簿    有（H29/3～R7/9）

タイヤ残量

単位：mm			
6	6		
－	－		
8	7	9	8
－	－	－	－
スペア		6	－

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DRF4-17SY 「S71128090」	平成28年





【備考】床凹み。前立て凹み。電動コボレーン付（シート破れ有）。左サイドバンパー曲がり。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----