

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年12月	TKG-FC9JCAP	Fゲート/Lゲート	FC9JCA-26232
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
68,159km	190PS/140KW	M/T 6速	エアー	長: 3,140 mm 幅: 2,000 mm 高: 360 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン		電装関係		キャビン	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○	
オイル混入	○		スター	○	
オイル漏れ	○		オルタネーター	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	/	
排気	○		異常ランプ	○	
マフラー	○		オーディオ	○	
ターボ	○		バックカメラ	/	
冷却水吹返	○		電格ミラー	○	
ミッション		上物仕様		走行関係	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○		リーフサス	○	
ギア抜け	○		エアサス	/	
クラッチ	○	床材質	パワステ	○	
異音	○		ハンドル	○ 擦れ	
オイル漏れ	○		燃料タンク	○ スチール 100L	
リターダ	/		デフ		
PTO	/		点検項目	結果	状態
特記事項 R7.5月67,291km クラッチオーバーホール済（記録簿有）。キャブ内キズ・汚れ有り。左ビラー修復有。左ドアヒンジ曲り、パネル凹み。ルーフキズ有。バッテリーサイズ175F51。エンジンキー1本(メインキー1本)。					
記録簿 有 (H30/3~R7/9)					

タイヤ残量		タイヤサイズ			
単位: mm		225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
14	14	—	—	—	—
—	—	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
5	5	—	—	—	—
—	—	スペア	225/80R17.5	—	—
スペア	4	—			

素材: アルミ 備考: スペアー再生品。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD04-53A 「16U108134Y」	平成28年
【備考】※コーションプレート欠品。電動コボレーン。コボレーンシートロープ切れ。テールゲート枠曲り。リヤフレームエンド曲り。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【ボデー内】										
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ