

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年12月	TPG-XZU650M	クレーン付平	XZU650-0009859
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
50,180km	136PS／100KW	A/T 6速	バキューム	長：3,500 mm 幅：1,780 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ミギミラースデーギヤ ツブ欠品			
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態			
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／				
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎				
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ			
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L			
ギア鳴き	◎					点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	／	木材	デフ					
クラッチ	／		特記事項								
異音	◎					記録簿					
オイル漏れ	◎										
リターダ	／										
PTO	◎										

特記事項	左ドアバイザー欠品 キャブ内 傷・汚れ有り メインキー1本 バッテリーサイズ（個数）：115D31L（2個）
記録簿	有（R6/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			195/85R16	195/85R16		
—	—			—	—		
8	8	8	8	195/85R16	195/85R16	195/85R16	
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	195/85R16	—	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	東洋ボデー	「17922831」	平成29年
【備考】 煽り3方開 ロープフック：サイド7対／リヤ3ヶ所 ロープ穴3対 床フック2対 床板歪み・浮き・削れ 煽り内板割れ・削れ			
クレーン 3段/ラジコン	ユニック	URG263 「G300029」	平成29年10月
【備考】 フックイン 最大吊下げ荷重2.63t アウトリガ（標準） ブーム・アウトリガ未格納警報装置付 高さ制限装置付 敷板2枚			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	