

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年01月	2KG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-131446
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
303,294km	240PS／177KW	M/T 6速	エアー	長：6,280 mm 幅：2,400 mm 高：2,420 mm 門高：2,330 mm

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	リヤ左レンズヒビ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	割れ、キャップ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 200L



ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有、右テールレンズ割れ エンジンキー3本（メイン2本）、ボディーキー1本
記録簿	有（R5/11～R6/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	8		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
8	8	7	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	15	—		スペア	225/80R17.5	—	
素材：スチール				備考：スペアー以外スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W084J81」	令和5年
【備考】鳥居形引き出しフック5対、ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ、床入れ有り、観音扉ロックバー下部曲がり リヤ左リフレクター割れ、右ウイング後方コルゲート穴あき有			
格納ゲート/ラジコン	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2210003129」	令和4年
【備考】PG寸法：全長1555mm、全幅2375mm、有効長1290mm、有効幅2315mm、最大荷重1000kg 庫内リモコン付き、ラジコン付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	