

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和3年01月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-121763
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
216,194km	210PS/154KW	M/T 6速	エアー	長: 6,180 mm 幅: 2,320 mm 高: 2,060 mm 門高: 2,020 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ∕: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	電装関係		キャビン			
	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○			エアコン	○	
オイル混入	○			スター	○	シート 擦れ、汚れ
オイル漏れ	○			ヘッドライト	○	L E D
水混入	○			ワインカー	○	
水漏れ	○			ワイパー	○	
燃料漏れ	○			ミラー	○	左カバー擦れ
排気	○			走行関係		
マフラー	○			点検項目	結果	状態
ターボ	○			リーフサス	○	
冷却水吹返	○			エアサス	○	リヤエアサス 荷箱内コントローラ有り
ミッション				パワステ	○	
点検項目	結果	状態		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	○			燃料タンク	○	スチール 200L
ギア抜け	○			上物仕様		
クラッチ	○			点検項目	結果	状態
異音	○			床材質	／	アルミ、ジョロダーレ ール、キーストン
オイル漏れ	○			デフ		
リターダ	／			点検項目	結果	状態
PTO	／			異音	○	

特記事項 エンジンキー3本(メイン2スペア1)、ボデーキー4本(R.サイド共シリンドラ固定)、コンソール欠品穴、P/Gメインスイッチ破損(動作OK)、Fショック左右にじみ、テールランプ右ヒビ(ワインカー欄に写真添付)



記録簿 有 (R6/4)

タイヤ残量		タイヤサイズ			
単位: mm		225/90R17.5	225/90R17.5	—	—
12	12	—	—	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
6	7	6	6	—	—
—	—	—	—	—	—
スペア	12	—	スペア	225/80R17.5	—

素材: スチール 備考: スペア以外スタッドレス、スペアサイズ違い

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	トランテックス	「V054G63-02」	令和3年
【備考】左側片開き式サイドドア、ラッシングレール2段、エアリブ、パレティナガイド、LED庫内灯3ヶ、水抜き穴前後4箇所、キーストン、ジョロダーレール4列(埋め材付き)、R観音90度トップバー、断熱材厚みリヤ75mmサイド50mm、庫内キズ汚れ有り、右側ステンレス工具箱			
直結	菱重	TDJS50A-L2 「045701100BL」	令和2年
【備考】-30°C設定、1時間運転9.9°C→-8.8°C確認(外気温10度)、積算運転時間:2569時間			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S11104481」	令和2年11月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2240mm、有効幅2110mm、キャスター停止位置迄1390mm、庫内リモコン、格納時異音有り、プラットホーム裏側穴空き			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】		【ボデー内】	
外装キズ	外装へこみ	外装キズ	外装キズ
外装キズ	外装へこみ	外装キズ	外装キズ
外装キズ	外装へこみ	外装キズ	外装キズ
外装キズ	外装へこみ	外装キズ	外装キズ