

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和2年12月	2KG-FC2ABA	冷凍バン	FC2AB-123689
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
261,077km	210PS/154KW	M/T 6速	エアー	長: 6,300 mm 幅: 2,160 mm 高: 2,150 mm 門高: 2,090 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ∕: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	電装関係		キャビン			
	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○			エアコン	○	
オイル混入	○			スター	○	
オイル漏れ	○			ヘッドライト	○	L E D
水混入	○			ワインガード	○	
水漏れ	○			ワイパー	○	
燃料漏れ	○			ミラー	○	
排気	○			走行関係		
マフラー	○			点検項目	結果	状態
ターボ	○			リーフサス	○	
冷却水吹返	○			エアサス	/	
ミッション				パワステ	○	
点検項目	結果	状態		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	○			燃料タンク	○	スチール 200L
ギア抜け	○			上物仕様		
クラッチ	○			点検項目	結果	状態
異音	○			デフ		
オイル漏れ	○			点検項目	結果	状態
リターダ	/			異音	○	
PTO	/			オイル漏れ	○	

特記事項 ※R6/9走行距離:206,017kmクラッチOH (記録簿有)

※R7/10走行距離:254,163kmセンターブレーキAssy交換・サイドブレーキワイヤー交換(記録簿有)



キャブ内キズ・汚れ有り。エンジンキー2本。メインキー無し。

記録簿 有 (R4/11~R7/10)


タイヤ残量		タイヤサイズ			
単位: mm		225/80R17.5	225/80R17.5	—	—
9	10				
—	—				
10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—
スペア	13	スペア	225/80R17.5	—	
素材: スチール		備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V036G32」	令和2年
【備考】断熱リヤ、サイド共に50mm。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。90度ストッパー。前方水抜き穴2ヶ。			
直結	デンソー	P28LN-P4-22S	令和2年11月
【備考】外気温+6°C -32°C設定 +3.5°C → -13°C 確認(1h)。稼働時間8349h。			
格納ゲート/ラジコン	トランテックス	TRAK10-6485D 「S11002974」	令和2年
【備考】PG寸法:全長1550mm・全幅2180mm・有効長1285mm・有効幅2115mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーナン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



外装キズ	外装キズ	外装キズ	外装キズ	外装キズ
外装キズ	外装キズ	外装キズ	外装キズ	外装キズ
外装キズ	外装キズ	外装キズ	外装キズ	外装キズ
外装キズ	外装キズ	外装キズ	外装キズ	外装キズ



【外装】 【ボデー内】

外装キズ	外装ヘコみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内ヘコみ	庫内穴あき	床汚れ
外装キズ	外装ヘコみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内ヘコみ	庫内穴あき	床汚れ