

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和2年01月	2KG-FK65F	アルミウイング	FK65F-605284	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
607,405km	240PS／177KW	M/T 6速	エアー	長：6,255	mm 幅：2,405
				高：2,315	mm 門高：2,210
				mm	mm

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ 120D-2SN	ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 200L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							



特記事項	キャブ内 傷・汚れ有り
	エンジンキー1本 燃料タンクキー・AdBlueタンクキー欠品※タンクキャップ開けられず
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11		11		225/80R17.5		225/80R17.5	
－		－		－		－	
11	11	11	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
－	－	－	－	－	－	－	－
スペア				スペア		225/80R17.5	－
				素材：アルミ 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「9Y9C3785」	令和2年
【備考】 煽り2方開 セイコーラック1対 フェリーフック2対 ラッシングレール3段 床サイドラッシングレール1対 LED庫内灯6個 床板割れ・穴あき			
跳ね上げゲート	新明和工業	RAX15-1455 「S01106625」	令和2年
【備考】 全長1,835mm（キャスターストップバー迄1,595mm×全幅2,325mm（ガイドレール内幅2,185mm） 最大昇降荷重1,500kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有





【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----