

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
596,907km	380PS／279KW	M/T 7速	エアー	長：9,590 mm 幅：2,380 mm 高：2,620 mm 門高：2,540 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ╲: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	L E D
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウインカー	○	
水混入	○		P/W（運転席）	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W（助手席）	○		ミラー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○	
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	エアサス	○	リヤエアサス
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	○	スチール 300L
ギア鳴き	○		上物仕様					

点検項目	結果	状態	デフ		
			点検項目	結果	状態
ギア抜け	○				
クラッチ	○	床材質	/	木材	
異音	○				
オイル漏れ	○				
リターダ	○ 永久磁石式				
PTO	/				

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。エア漏れ有り。エンジンキー3本（内、キーレス付1本）。燃料タンクキー2本。ボディキー3本。キャブボデー看板跡あり。

記録簿 有 (R5/10~R7/10)

イヤ残量

タイヤサイズ

单位:mm				245/70R19.5	245/70R19.5
13	13	13	13	245/70R19.5	245/70R19.5
13	13	13	13	245/70R19.5	245/70R19.5
13	12	13	12	245/70R19.5	245/70R19.5
12	13	11	13	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				スペア	245/70R19.5
	7	—			—

素材:アルミ 備考:スタッドレスタイヤ



上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9D1153」	令和1年
【備考】エアーロール4列。鳥居型引き出しフック10対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。90度ストッパー。前立て1フック4ヶ。			

【備考】エアーロール4列。鳥居型引き出しフック10対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。90度ストッパー。前立て1フック4ヶ。

Digitized by srujanika@gmail.com

【结束】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外裝】

【ボディー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------