

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年07月	2DG-FW1AHG	冷凍バン	FW1AH-104718	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
931,293km	380PS／279KW	M/T 7速	エアー	長：9,360	mm
				幅：2,260	mm
				高：2,370	mm
				門高：2,190	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、キーストン型キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	L E D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項

キャブ内キズ・汚れ有り。エア漏れ有り。エンジンキー1本。スペア－・メインキー無し。ボディキー1本。
※660,740km時新品エンジン交換！（記録簿無し）

記録簿

有（H31/1～R7/9）

タイヤ残量

単位：mm

16	16		
16	16		
16	16	16	16
16	16	16	16

タイヤサイズ

245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	245/70R19.5	－	

素材：スチール 備考：スペア以外スタッドレス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東ブレ	「F184493」	平成30年06月

【備考】断熱リヤ、サイド共に100mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯6ヶ。水抜き穴前後2対。間仕切り付。左片開式サイド扉。左側面修復有。リヤ水切り曲り。

直結/2エバ/エバ下高さ2180mm

東ブレ


XV72L0CRA0-V


平成30年06月


【備考】外気温+7℃ -30℃設定 +3℃ → -11℃ 確認（1h）。稼働時間7816h。加温装置付。


【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】