

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年12月	2DG-FW1AHG	冷凍ウイング	FW1AH-100428
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
229,882km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト 12速	エアー	長: 9,400 mm 幅: 2,360 mm 高: 2,130 mm 門高: 2,410mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		電装関係		キャビン	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○	
オイル混入	○		スター	○	
オイル漏れ	○		オルタネーター	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○	
排気	○		異常ランプ	○	
マフラー	○		オーディオ	○	電源ボタン欠損
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー
冷却水吹返	○		電格ミラー	○	
ミッション		走行関係		点検項目	
点検項目	結果	状態	リーフサス	○	
ギア鳴き	○		エアサス	○	リヤエアサス
ギア抜け	○		パワステ	○	
クラッチ	○		ハンドル	○	擦れ
異音	○		燃料タンク	○	スチール 300L 300L
オイル漏れ	○		上物仕様		
リターダ	○	永久磁石式	点検項目	結果	状態
PTO	/		床材質	/	アルミ、ジョロダーレール、キーストン

特記事項 エンジンキー2本(メイン1スペア1)、アドブルーキー1本、ボデーキー2本、Fガラス点傷多数有り、コンソール欠品穴、室内バペストFFヒーター(動作不明)、室内ヤニ汚れ、オートクルーズ、看板跡



記録簿 有 (H30/12~R7/3 R7/12)

タイヤ残量		タイヤサイズ			
単位: mm		245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
11	12	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
7	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	—	スペア	—	—	—

素材: スチール 備考: スペアタイヤ欠

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2978 「B200115」	令和2年02月
【備考】年式違い、ラッシングレール2段、エアリブ、パレティナガイド、LED庫内灯2列、キーストン、ジョロダーレール4列、水抜き穴前後4箇所、断熱材厚みリヤ50mmサイド50mm、天井高さ2500mm、庫内キズ汚れ有り、左側樹脂工具箱			
サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU85S-CN 「098900017BL」	令和2年
【備考】-30°C設定、1時間運転9.2°C→-14.3°C確認(外気温5度)、エンジン運転時間1613時間、モータ運転時間207時間			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】 【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----