

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年05月	TKG-FRR90T2	アルミウイング	FRR90-7094521
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
442,265km	240PS／177KW	M/T 6速	エア－	長：7,250 mm 幅：2,400 mm 高：2,210 mm 門高：2,080 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	キャップ 欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	／		エアサス	◎	リヤエアサス
			タコグラフ	／		パワステ	◎	
						ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	○	スズール 200L ブラケット曲がり
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。インパネポケット欠品。アイドリングストップ付き。左ドア灰皿欠品。 エンジンキー3本（メイン×3、キーレス付1本）、燃料タンクキー2本。
記録簿	有（R7/2～R7/10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	9	9		225/80R17.5	225/80R17.5		
	－	－		－	－		
8	8	8	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	
－	－	－	－	－	－	－	
スペア				12	－		
				スペア	225/80R17.5	－	
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFCNP-MJAAQG 「2TA8190-02」	平成28年
【備考】ラッシングレール2段。鳥居形引き出しフック7対。庫内灯3ヶ。 左サイドバンパー曲がり。			
跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1455 「S70305881」	平成28年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2415mm、有効長1300mm、有効幅2280mm。 最大積載量1000kg。庫内リモコン付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	