

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トレクス	平成24年09月	-FFB12402	コンテナフルトレーラー	FFB12402-0158
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好	○: 通常走行問題なし	△: 要修理	/: 装備無し	※あくまでも当社判断基準によるものです
エンジン				
点検項目	結果	状態	点検項目	結果
異音	/		エアコン	/
オイル混入	/		スター	/
オイル漏れ	/		オルタネーター	/
水混入	/		P/W (運転席)	/
水漏れ	/		P/W (助手席)	/
燃料漏れ	/		坂道発進装置	/
排気	/		異常ランプ	/
マフラー	/		オーディオ	/
ターボ	/		バックカメラ	/
冷却水吹返	/		電格ミラー	/
ミッション				
点検項目	結果	状態	点検項目	結果
ギア鳴き	/		リーフサス	○
ギア抜け	/		エアサス	/
クラッチ	/		パワステ	/
異音	/		ハンドル	/
オイル漏れ	/		燃料タンク	/
リターダ	/			
PTO	/			



特記事項 バック時ターンテーブルロック不良

記録簿 無()

タイヤ残量		タイヤサイズ			
		単位: mm			
9	7	7	9	275/80R22.5	275/80R22.5
6	6	6	5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—	—	—
スペア		スペア		—	
素材: アルミ		備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】サビ大。			
脱着ボディー アームロール用	新明和	TFAT00-0 「F308418051」	平成24年
【備考】サビ大 作動未確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
その他(ボデーコーションブ レート有)	見えない	大	



外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------