

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和6年03月	2PG-CYJ77D	アルミウイング	CYJ77D-7005615	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
57,733km	380PS／279KW	M/T 7速	エア－	長：9,680	mm
				幅：2,410	mm
				高：2,650	mm
				門高：2,570	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	L E D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有、アイドリングストップ付き
 スマートキー2個、ボディーキー3本、ドアキー3本
記録簿 有（R7/3、R7/6）

タイヤ残量

単位：mm			
7	7		
6	7		
6	6	5	7
6	7	7	6
スベア		11	－

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	スベア	245/70R19.5	－
素材：スチール		備考：	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKV 「W9KG811」	令和6年





【備考】鳥居形引き出しフック9対、ラッシングレール2段、
庫内灯4ヶ、床板汚れ有

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】