

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和5年01月	2KG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-131242	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
156,965km	240PS／177KW	M/T 6速	エア－	長：6,280 mm	幅：2,390 mm
				高：2,420 mm	門高：2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	リヤ右レンズひび
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	キャブ 欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態				デフ		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	／	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り。エンジンキ－3本。メインキ－2本。ボディキ－1本。
記録簿	有（R5/10～R7/10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4		7		225/80R17.5		225/80R17.5	
－		－		－		－	
0	0	5	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
－	－	－	－	－	－	－	－
スペア		15	－	スペア		225/80R17.5	－
素材：スチール				備考：リヤ左外タイヤバンク			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W096J06」	令和5年
【備考】鳥居型引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。床汚れ有り。右ウイング内張り穴あき有り。左前キャストイング割れ。			
格納ゲート/ラジコン	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2Z10002439」	令和4年
【備考】PG寸法：全長1555mm 全幅2375mm 有効長1285mm 有効幅2310mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有		無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ	