

| 車両情報      |             |               |        |   |
|-----------|-------------|---------------|--------|---|
| 車名        | 初年度登録       | 型式            | 形状     | 車台番号  |
| UDトラックス   | 平成29年09月    | QPG-CD5ZL     | 土砂禁ダンプ | JNCMM60C5HU024358                             |
| 走行        | 馬力          | シフト           | ブレーキ   | ボディ内寸   |
| 469,342km | 380PS/279KW | A/T エスコット 12速 | エアー    | 長: 8,000 mm 幅: 2,200 mm<br>高: 1,140 mm 門高: mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ∕: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |                | 電装関係 |           | キャビン  |       |
|-------|----------------|------|-----------|---|-------|
| 点検項目  | 結果             | 状態   | 点検項目      | 結果  | 状態    |
| 異音    | ○              |      | エアコン      | ○   |       |
| オイル混入 | ○              |      | スター       | ○   |       |
| オイル漏れ | ○ 口ッカーパー<br>滲み |      | オルタネーター   | ○   |       |
| 水混入   | ○              |      | P/W (運転席) | ○   |       |
| 水漏れ   | ○              |      | P/W (助手席) | ○   |       |
| 燃料漏れ  | ○              |      | 坂道発進装置    | ／   |       |
| 排気    | ○              |      | 異常ランプ     | ○   |       |
| マフラー  | ○              |      | オーディオ     | ○   |       |
| ターボ   | ○              |      | バックカメラ    | ○ カラー   |       |
| 冷却水吹返 | ○              |      | 電格ミラー     | ○   |       |
| ミッション |                | ETC  |           | リーフサス   |       |
| 点検項目  | 結果             | 状態   | タコグラフ     | ○ アナログ、デジタル<br>アナタコ: 120W-2SN<br>デジタコ: TD II-26※動作未確認 |       |
| ギア鳴き  | ○              |      | 上物仕様      | ／   |       |
| ギア抜け  | ○              |      | 点検項目      | 結果  | 状態    |
| クラッチ  | ／              |      | 床材質       | ／   | ステンレス |
| 異音    | ○              |      | 点検項目      | 結果  | 状態    |
| オイル漏れ | ○              |      | 異音        | ○   |       |
| リターダ  | ／              |      | オイル漏れ     | ○   |       |
| PTO   | ○              |      | デフロック     | ○   |       |

特記事項 エア漏れあり キャブ内傷・汚れ・ビス穴・小物入れ欠品有り

メインキー1本 スペアキー1本 キーレスリモコン1個



記録簿 有 (R6/8, R7/8)

| タイヤ残量  |    | タイヤサイズ  |             |         |         |
|--------|----|---------|-------------|---------|---------|
| 単位: mm |    | 11R22.5 | 11R22.5     | 11R22.5 | 11R22.5 |
| 2      | 3  | —       | —           | —       | —       |
| —      | —  | 11R22.5 | 11R22.5     | 11R22.5 | 11R22.5 |
| 11     | 12 | 3       | 4           | 11R22.5 | 11R22.5 |
| 0      | 0  | 0       | 2           | 11R22.5 | 11R22.5 |
| スペア    |    | スペア     | 295/80R22.5 | —       | —       |

素材: アルミ 備考:

| 上物仕様                             |       |                            |       |
|----------------------------------|-------|----------------------------|-------|
| 上物名                              | メーカー  | 型式「製造番号」                   | 年式    |
| 土砂禁ダンプ                           | 新明和工業 | DR14-01SB<br>「F8074634632」 | 平成29年 |
| 【備考】土砂禁ダンプ 船底1方開 ステンレス張り 電動コボレーン |       |                            |       |
| 【備考】                             |       |                            |       |
| 【備考】                             |       |                            |       |

| 外装状態    |        |         |     |
|---------|--------|---------|-----|
| キャブコーナン | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有       | 確認済    | 小       | 点傷有 |



| 【ボデー内】 |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|--------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ   | 外装ヘコミ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |