

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和1年01月	TPG-FBA20	平ボディ	FBA20-572665
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
16,812km	130PS／96KW	A/T デュオニック 6速	バキューム	長:3,130 mm 幅:1,610 mm 高:370 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ╲: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	○		スター	○		ヘッドライト	○	ハロゲン
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウインカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○	ヒルスタートアシスト			
排気	○		異常ランプ	○				

マフラー	○	オーディオ	○	点火装置	耐水	バッテリー
ターボ	○	バックカメラ	/	リーフサス	○	
冷却水吹返	○	電格ミラー	○	エアサス	/	
		ETC	○ 標準	パワステ	○	
		タコグラフ	/	ハンドル	○	
				燃料タンク	○ スチール ヨリ Y1	

ギア鳴き		上物仕様			デフ		
ギア抜け		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/	床材質	/	アルミ 鏡板	異音	/	
異音	○				オイル漏れ	○	
オイル漏れ	○				デフロック	/	
リターダ	/						
PTO	/						

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有

エンジンキー2本、キーレスリモコン1個

記録簿 有 (R2/7~R6/12)

タイヤ残量

単位:mm				195/75R15	195/75R15
9	9	—	—	—	—
—	—	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
9	9	9	9	—	—
—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	195/75R15
9	—				—





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	BA15 2581 「0104」	令和1年

【備考】作業灯2ヶ。左右パイプステーキ高さ250mm。リヤパイプステーキ高さ100mm。

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボディ内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------