

車 両 情 報							
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
三菱ふそう	令和7年10月	2KG-FK65F	冷凍バン	FK65F-621574			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸			
397km	220PS／162KW	M/T 6速	エア－	長：6,190	mm	幅：2,260	mm
				高：2,060	mm	門高：2,050	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎					デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ システムフロア	異音	◎	
異音	◎		外装状態			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／					【外装】		
PTO	／							

特記事項	エンジンキ－2本。キーレスリモコン1個。ボディキ－2本。
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8		8		225/80R17.5		225/80R17.5	
－		－		－		－	
8	8	8	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
－	－	－	－	－	－	－	－
スペア		8	－	スペア		225/80R17.5	－
素材：スチール				備考：ノーマルタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東ブレ	「F254839」	令和7年09月
【備考】断熱：リヤ75mm・サイド75mm。水抜き穴前後2対。ラッシングレール2段。90度ストッパー。庫内灯3ケ。左サイド扉観音式。			
直結/スタンバイ	東ブレ	XV82LSC-T	令和7年09月
【備考】-30℃設定 外気温+5℃ +11℃ → -17℃（1h）確認。稼働時間3h。スタンバイコード付き。			
格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「25T088788N」	令和7年
【備考】PG寸法：全長1575mm。全幅2190mm。有効長1380mm。有効幅2115mm。最大荷重1000kg。ラジコン付き。庫内リモコン付き。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	