

| 車 両 情 報 | | | | | | | |
|---------|-------------|-----------|------|--------------|----|---------|----|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | | | |
| 三菱ふそう | 令和7年09月 | 2KG-FK65F | アルミ平 | FK65F-621601 | | | |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 | | | |
| 412km | 220PS／162KW | M/T 6速 | エア－ | 長：6,200 | mm | 幅：2,150 | mm |
| | | | | 高：590 | mm | 門高： | mm |

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |

電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|----------|----|-------------|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W（運転席） | ◎ | |
| P/W（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ | カラー |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ／ | |
| タコグラフ | ◎ | デジタル 純正品 |

キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|--------|----|-------|
| シート | ◎ | |
| ヘッドライト | ◎ | H I D |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ | |

走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|-------|----|--------------|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ◎ | リヤエアサス |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | ◎ | |
| 燃料タンク | ◎ | スチール 100L |

上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|------|----|----|
| 床材質 | ／ | 木材 |

デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ／ | |

特記事項 エンジンキ－2本、キ－レスリモコン1個。

記録簿 無 ()

タイヤ残量

| 単位：mm | | | |
|-------|---|---|---|
| 7 | 7 | | |
| － | － | | |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| － | － | － | － |
| スペア | | 7 | － |

タイヤサイズ

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | |
| | － | － | |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| － | － | － | － |
| スペア | | 225/80R17.5 | － |
| 素材：スチール | | 備考： | |

上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|------|------|-----------|------|
| アルミ平 | パブコ | 「D141 46」 | 令和7年 |





【備考】引き出しフック6対。

【備考】

【備考】

外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|----------|--------|---------|----|
| 有 | 確認済 | 無 | 無 |



【外装】

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】