

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和7年06月	2RG-FBAV0	冷凍バン	FBAV0-610884
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
525km	150PS／110KW	M/T 5速	バキューム	長：2,995 mm 幅：1,655 mm 高：1,765 mm 門高：1,750 mm

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
			ETC	／		ハンドル	◎	
			タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 70L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	ステンレス	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	スマートキー2個    ドアキー2本    ボディキー4本
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7		7	205/75R16		205/75R16	
	—		—	—		—	
7	7	7	7	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				8	—	—	—
				スペア	205/75R16	—	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東ブレ	「H256003」	令和7年05月
【備考】断熱：サイド75mm／リヤ75mm    ラッシングレール1段    エアリブ    庫内灯1個    水抜き穴 前方2ヶ所    スノコ敷（高さ30mm）    90度ストッパー1対			
直結	東ブレ	1.XV22L0C-P 「H256003」	令和7年05月
【備考】マフス30℃設定    外気5℃時、1時間で2.0→マフス27.0℃確認    クラッチ作動時間：E/gコン <sup>2</sup> 3時間			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ