

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和5年03月	2KG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-132698	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
61,648km	240PS／177KW	M/T 6速	エアー	長：6,270	mm
				幅：2,400	mm
				高：2,420	mm
				門高：2,320	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	L E D
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	割れ アンダーミラー取付割れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り。
 エンジンキ－3本。メインキ－2本。ボディキ－2本。
記録簿 有（R6/12、R7/2）

タイヤ残量

単位：mm			
13	13		
－	－		
13	13	13	13
－	－	－	－
スペア		14	－

タイヤサイズ

225/80R17.5		225/80R17.5	
－		－	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
－	－	－	－
スペア		225/80R17.5	－
素材：スチール		備考：夏タイヤ	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W096J69」	令和5年

【備考】鳥居型引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。床汚れ。アオリ内側キズ。観音扉ロックバー下部凹み。





格納ゲート/ラジコン	トランテックス	TRAK10-6495D 「S23010088865」	令和5年
------------	---------	--------------------------------	------

【備考】PG寸法：全長1555mm 全幅2380mm 有効長1290mm 有効幅2315mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】