

車 両 情 報							
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
日野	令和5年03月	2KG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-133123			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸			
73,288km	240PS／177KW	M/T 6速	エア－	長：6,270	mm	幅：2,400	mm
				高：2,420	mm	門高：2,320	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎					点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	デフ		
クラッチ	◎		外装キズ					
異音	◎					デフ		
オイル漏れ	◎		外装キズ					
リターダ	/					外装キズ		
PTO	/		外装キズ					

特記事項	キャビンキズ・汚れ有り。 エンジンキズ3本。メインキズ2本。ボディキズ2本。
記録簿	有（R6/3、R6/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10		10		225/80R17.5		225/80R17.5	
－		－		－		－	
9	9	5	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
－	－	－	－	－	－	－	－
スペア		14	－	スペア		225/80R17.5	－
素材：スチール				備考：夏タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W096J61」	令和5年
【備考】鳥居型引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。床汚れ。前立て右下凹み。観音扉ロックバー下部凹み。			
格納ゲート/ラジコン	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2301001723」	令和5年
【備考】PG寸法：全長1555mm 全幅2380mm 有効長1290mm 有効幅2315mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	