



車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和7年10月	2KG-FK65F	冷凍バン	FK65F-621575
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
479km	220PS／162KW	M/T 6速	エアー	長：6,190 mm 幅：2,260 mm 高：2,060 mm 門高：2,050 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ システムフロア	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	／							
PTO	／							

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「F254840」	令和7年09月
【備考】断熱：リヤ75mm。サイド75mm。水抜き穴前後2対。ラッシングレール2段。90度ストッパー。庫内灯3ケ。左サイド扉観音式。			
直結/スタンバイ	東プレ	XV82LSC-T	令和7年09月
【備考】-30℃設定 外気温+5℃ +10.3℃ → -18℃ （1 h）確認。 稼働時間4h。スタンバイコード付き。			
格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「25T088788N」	令和7年
【備考】PG寸法：全長1575mm。全幅2190mm。有効長1380mm。有効幅2115mm。最大荷重1000kg。ラジコン付き。庫内リモコン付き。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	