

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和2年02月	2KG-FK72F	ダンプ	FK72F-605443
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
25,171km	220PS/162KW	M/T 6速	エアー	長:3,410 mm 幅:2,060 mm 高:310 mm 門高: mm



◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
異音	○		エアコン	△	風向切替不良	シート	○	破れ、擦れ、汚れ	
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	HID	
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウインカー	○		
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○		
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○		
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係			
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態	
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○		
ターボ	○		バックカメラ	/		エアサス	/		
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○		
ミッション			ETC	○	標準	ハンドル	○	擦れ	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	○	スチール 100L	
ギア鳴き	○		上物仕様			外装状態			
ギア抜け	○		点検項目	結果	状態	キャブコーチン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
クラッチ	○		床材質	/	鐵板	有	確認済	小	点傷有
異音	○		デフ			外装キズ			サビ
オイル漏れ	○		点検項目	結果	状態	外装キズ	外装キズ	サビ	サビ
リターダ	/		異音	○		外装キズ	外装キズ	サビ	サビ
PTO	○		オイル漏れ	○		外装キズ	外装キズ	サビ	サビ
特記事項 キャブ内キズ・汚れ有。オートクルーズ付き。 エンジンキー2本。									
記録簿 無()									

タイヤ残量			タイヤサイズ		
単位:mm			225/90R17.5	225/90R17.5	
6	8		—	—	
—	—		225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
8	9	9	—	—	—
—	—	—	—	—	—
スペア	10	—	スペア	225/90R17.5	—
素材: スチール 備考:					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR4-0003SY 「S10184045」	令和2年
【備考】手動式コボレーン付き（シート破れあり）。床凹み。前立て凹み。			

外装状態			
キャブコーチン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき
サビ	サビ	サビ	サビ	サビ	サビ	サビ	外装キズ	外装キズ	床汚れ