

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和1年11月	2PG-FBA60	ダンプ	FBA60-581347
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
69,432km	150PS／110KW	M/T 5速	バキューム	長：3,050 mm 幅：1,590 mm 高：370 mm 門高： mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有。キャブルーフ凹み。
エンジンキー2本。

記録簿 無（）

タイヤ残量

単位 : mm			
6	6		
—	—		
6	6	6	5
—	—	—	—
スペア	7	—	

タイヤサイズ

	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
	スペア	205/75R16	—
素材 : スチール	備考 :		

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD02-31 「19B104092Y」	令和1年





【備考】 手動式コボレーン付き（シート破れ有）。リヤゲートロックピン付き。スロープハンガー付き。前立て凹み。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】