日付：R8. 02/22

車両チェックシート

管理番号：0238107

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年09月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-132682

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
92,243km	240PS／177KW	M/T　6速	エアー	長：6,300 mm　幅：2,250 mm 高：2,220 mm　門高：2,140 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー1本、スペアキー2本、上物キー4本、オートクルーズ。
記録簿	有（R5/12～R8/1）

タイヤ残量

単位：mm

	8	8	
	—	—	
6	8	7	8
—	—	—	—
スペア	13	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	アルナ矢野	MA230059	令和5年05月
【備考】ラッシングレール2段、エアリブ、パレティナガイド、LED庫内灯3列、水抜き穴4ケ、右中央FRP製工具箱、結露防止シート。			
直結/スタンバイ	菱重	TDJS50J-2L2 「3A2200001BL」	令和5年05月
【備考】－30℃設定、hで、－16℃確認済み。			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6495D 「S23030071」	令和6年05月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長、1560mm全幅、2340mm有効幅、2210mmキャスターストッパー迄1400mm。ラジコン。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ