

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年11月	TKG-FRR90T2	アルミウイング	FRR90-7069852
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
902,075km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,240 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,390 mm 門高: 2,290 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	タペット音
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、ロッカーケース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	○	解除しない時有。
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ 20席ガタ有。
ヘッドライト	◎	H I D
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カバー擦れ。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	ケース
リターダ	/	
PTO	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコンキー1ヶ、エンジンキー1本、ドアキー1本、ボディーキー3本。




記録簿 有 (R3/9~R7/9)

タイヤ残量			
単位: mm			
5	5		
-	-		
1	3	4	3
-	-	-	-
スペア	7	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
	-	-	
	スペア	225/80R17.5	-
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6DQ759」	平成28年
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯3ヶ、引き出しフック5ヶ、左ステンレス製工具箱、渡し板。庫内傷、汚れ。			
格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「24T040354N」	令和6年
【備考】 最大昇降荷重1000kg、全長1570mm、全幅2420mm、有効幅2320mm、キャストーストッパー迄1390mm、ラジコン。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア不可)



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床	汚れ