日付：R8. 02/25

車両チェックシート

管理番号：0238134

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
その他	平成10年09月	-NT34D002	平トレーラー	福［91］8168福

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長：6,210 mm 幅：2,940 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
P/W（運転席）	／	
P/W（助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	／	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材 中央一部鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	日通商事	NT34D002 「60-228」	平成10年09月

【備考】床部前側から2900 mm.6120 mm、前側工具入れ、ロープフック26対、床フック2対

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	

特記事項　タイヤ　16輪；残量4.0～10.0 mm、タイヤサイズ235/70R17.5

記録簿　有（R3/10～R5/9）

タイヤ残量

単位：mm

—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

スペア　—　—

タイヤサイズ

—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：スペアタイヤ・キャリア無し



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	車内キズ	車内へこみ	車内穴あき	床汚れ