

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 3年9月	2PG-FV70HX	ダンプ	FV70HX-521033
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
145,993km	428PS/315KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：5,090 mm 幅：2,200 mm 高：460 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	シートカバー付き
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	エアドライヤー下側、汚れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ミラーワイパー付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	アルミ 300L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板			
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ						点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	○	Rデフビニオンシール、にじみ
リターダ	／					デフロック	◎	





特記事項 スマートキー2ヶ、燃料タンクキー2本、アドブルーキー2本、サイドバンパー左右欠品、突入防止装置取付ボルト一部欠損

記録簿 有 (R4/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	1	2		11R22.5 16PR	11R22.5 14PR		
	—	—		—	—		
1	0	0	2	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
0	0	0	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	—	—		スペア	—	—	
素材：スチール				備考：スペアタイヤ欠、F右プライ数違い			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-761 「20U110144F」	令和 2年11月
【備考】 自重計、電動コボレーン、前立て作業灯2ヶ、前立てシート載せ、右前ステンレス工具箱、ステンレスリヤフェンダー			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ