

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年5月	2RG-FRR90T2	アルミウィング	FRR90-7138447
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
314,246km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 幅：2,410 mm 高：2,400 mm 門高：2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	○	異常有り
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

キャンバン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック		





特記事項 アイドリングストップ付き。キャブ内キズ・汚れ。左フォグランプ不灯。
リヤクロスメンバー曲がり。センターコンソール蓋ロック欠品。
エンジンキー2本。ボデーキー2本。

記錄簿 有 (R4/5、R5/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10		10		225/80R17.5		225/80R17.5
	—		—		—		—
10	10	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		8	—			225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6H-K586」	令和 1年
【備考】鳥居型引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。庫内内張り前方左割れ。左サイドバンパー前方割れ。 リヤステップ左側割れ。左前車高灯割れ。左前キャストینگ補修跡有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ポデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------