

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年1月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-522418-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
384,325km	380PS/279KW	A/T イノマツ 1 2速	エア	長:9,640 mm 幅:2,390 mm 高:2,650 mm 門高:2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	遠心分離フィルター	エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	インタークーラーホース オイルクーラー漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	△	注意カモニター、左右 スピーカー配線断線			
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ併用			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		ETC	◎	2.0	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	／		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	／							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	／	木材	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	◎				





特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り、アイドリングストップ付、冷却水量ランプ点灯
エンジンキー3本、キーレスリモコン1個、ボディキー1本（固着の為使用不可）

記録簿 有 (R4/4~R6/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
0	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
1	0			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	3	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	2	1	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア	—	—	
素材：スチール				備考：スベア欠品			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	パプコ	6Z9A4808	平成29年
【備考】引出しフック9対、ラッシングレール2段、庫内灯4ケ、フェリーフック2対、ウイングスイッチ前後2対、 煽り内キズ削れ穴あき有、右観音扉、下部ヒンジ曲がり、取付部ひび、門口左下部曲がり、プロテクター割れ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ポテ一内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------