

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 2年11月	2RG-NPR88AR	アルミ平	NPR88-7010958
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
16,433km	175PS/129KW	M/T 6速	バキューム	長：4,340 mm 幅：2,050 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	シートカバー付き
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	アンダーミラーステー
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				錆び
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
			タコグラフ	／		リーフサス	◎	
			上物仕様			エアサス	／	
						パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		床材質	／	ステンレス	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		デフ			点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項	エンジンキー2本（内1本キーレス付き）、下廻り防錆塗装
記録簿	有（R4/10～R6/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	2	3		225/70R16	225/70R16		
	—	—		—	—		
4	5	4	5	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				8	—	225/70R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	完成車		令和 2年11月
【備考】コーション無し、ロープフック左右9対後ろ4ケ、床及び前立てステンレス張り、床板ステンレス縁囲い(20mm高)、水抜き穴前側2ヶ所			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ