

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成25年10月	QKG-GK5XAB	トラクタ	GK5XA-11237
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
451,846km	410PS/302KW	A/T エスコット 12速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎							
冷却水吹返	◎							
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		バックカメラ	◎	カラー セミトレ－ラー用	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	／		ETC	／		パワステ	◎	
異音	◎		タコグラフ	○	アナログ、デジタル デジタル作動不良	ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	アルミ 300L
リターダ	／							
			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	／	アルミ 縞板	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	／				

特記事項	エンジンキー2本、リモコンキー1本
記録簿	有（H26/1～R6/10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	9			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
13	13	13	13	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	15	—		スペア	295/80R22.5	—	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カバー	SAF Holland	「74130220396」	平成25年
【備考】第5輪荷重10000kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】