

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 2年3月	2PG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-115546	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
317,964km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,270 mm 高:2,420 mm	幅:2,400 mm 門高:2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	△	LED 左側内部反射板外れ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	◎		リヤエアサス
パワステ	◎		
ハンドル	○		擦れ
燃料タンク	◎		スチール 200L

点検項目	デフ	結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	／		

特記事項 キャブ内、キズ、汚れ。アイドリングストップ付き。左テールレンズ割れ。
エンジンキー3本。ボディキー2本。アドブルータンクキー2本。
記録簿 有 (R2/7～R6/8)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	1		3	
	—		—	
1	3	6	3	
—	—	—	—	
スベア		12	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R19.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W076F65-03」	令和 2年
【備考】ラッシングレール2段。鳥居型引出しフック5対。庫内灯3ケ。			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S01003300」	令和 2年
【備考】PG寸法:全長1,550mm。全幅2,380mm。有効長1,285mm。有効幅2,310mm。最大荷重1,000Kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ