

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成28年7月	TKG-MK38L	アルミウイング	JNCLSC0A4GU008245
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
424,878km	215PS/158KW	M/T 6速	エア	長: 6,760 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,430 mm 門高: 2,330 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																							
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																					
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ																					
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID																					
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																						
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎																						
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎																						
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	△	作動しない	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 150L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 150L
走行関係																													
点検項目	結果	状態																											
リーフサス	◎																												
エアサス	/																												
パワステ	◎																												
ハンドル	○	擦れ																											
燃料タンク	◎	スチール 150L																											
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目 <td>結果 <td>状態</td> </td>	結果 <td>状態</td>	状態																		
マフラー	◎		オーディオ	◎					リアフサス	◎																			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/																						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎																						
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ																					
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 150L																					
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ																							
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																					
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎																						
異音	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>木材</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	木材	オイル漏れ	◎													
上物仕様																													
点検項目	結果	状態																											
床材質	/	木材																											
オイル漏れ	◎		デフロック	/		オイル漏れ	◎																						
リターダ	/					デフロック	/																						



特記事項 *R5、5月 350301Km時クラッチオーバーホール済み(記録簿有り)。
 *R5、7月 355253Km時エンジンAssy(リビルト品)交換済み(記録簿有り)。
 キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。右テールレンズひび。
 エンジンキー2本、ボデーキー2本、燃料タンクキー2本、尿素タンクキー2本。
記録簿 有 (R3/6~R6/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	2	1	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			2	—	—	—	—
スペア			2	—	225/80R17.5	—	—

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMT 「W6D9480」	平成28年
【備考】鳥居型引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。左観音扉上部ストッパーゴム欠品。ウイング内張穴あき有り。床板削れ有り。看板跡有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ