

| 車両情報      |             |             |        |                                            |
|-----------|-------------|-------------|--------|--------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状     | 車台番号                                       |
| いすゞ       | 平成26年5月     | KQG-FVZ34U2 | 土砂禁ダンプ | FVZ34-7001344                              |
| 走行        | 馬力          | シフト         |        | ボディ内寸                                      |
| 685,387km | 300PS/221KW | M/T         | H/L 8速 | 長：5,310 mm 幅：2,300 mm<br>高：1,490 mm 門高： mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    /：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです



| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |                       |
|-------|----|----|----------|----|------|--------|----|-----------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態                    |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |      | シート    | ○  | へたり、タバコ穴、<br>擦れ、汚れ    |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ○  | ハロゲン<br>左右レンズくもり      |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |                       |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ○  | ワイパーゴム切れ              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ○  | 左サイドアンダーミラ<br>ーキャップ欠損 |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |      |        |    |                       |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |      |        |    |                       |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |      |        |    |                       |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ／  |      |        |    |                       |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |      |        |    |                       |
|       |    |    | ETC      | ／  |      |        |    |                       |
|       |    |    | タコグラフ    | ◎  | アナログ |        |    |                       |
|       |    |    |          |    |      |        |    |                       |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |      | 走行関係   |    |                       |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態                    |
| ギア鳴き  | ◎  |    |          |    |      | リーフサス  | ◎  |                       |
| ギア抜け  | ◎  |    |          |    |      | エアサス   | ／  |                       |
| クラッチ  | ◎  |    |          |    |      | パワステ   | ◎  |                       |
| 異音    | ◎  |    |          |    |      | ハンドル   | ○  | 擦れ                    |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |      | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L          |
| リターダ  | ／  |    |          |    |      |        |    |                       |
|       |    |    |          |    |      |        |    |                       |
|       |    |    |          |    |      | デフ     |    |                       |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態                    |
| 異音    | ◎  |    |          |    |      | 異音     | ◎  |                       |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |      | オイル漏れ  | ◎  |                       |
| デフロック | ◎  |    |          |    |      | デフロック  | ◎  |                       |

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| 特記事項 | エンジンキー2本<br>助手席グローブボックス蓋ロック不良<br>左ドア開閉時異音（ドアストッパー不良） |
| 記録簿  | 無 ○                                                  |

| タイヤ残量 |    |    |   | タイヤサイズ                                  |             |             |             |
|-------|----|----|---|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |    |    |   |                                         |             |             |             |
| 9     | 9  |    |   | 255/70R22.5                             | 255/70R22.5 |             |             |
| —     | —  |    |   | —                                       | —           |             |             |
| 10    | 10 | 9  | 9 | 245/70R19.5                             | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 10    | 10 | 10 | 9 | 245/70R19.5                             | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スペア   |    |    |   | —                                       | —           | —           | —           |
|       |    |    |   | 素材：スチール    備考：スペアタイヤ・キャリア無し、タイヤ全数スタッドレス |             |             |             |

| 上物仕様                                |        |                          |       |
|-------------------------------------|--------|--------------------------|-------|
| 上物名                                 | メーカー   | 型式「製造番号」                 | 年式    |
| 土砂禁ダンプ                              | 極東開発工業 | DD10-771<br>「13U110148Y」 | 平成25年 |
| 【備考】 ボデー内側ステンレス張り、電動天蓋（シート破れ）、床凹みあり |        |                          |       |
| 【備考】                                |        |                          |       |
| 【備考】                                |        |                          |       |

| 外装状態     |        |         |            |
|----------|--------|---------|------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石         |
| 有        | 確認済    | 小       | 飛石有(リペア 可) |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |